

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 绿道网及休闲带建设——1号西部田园村落绿道

项 目 编 号	项 目 名 称	项 目 内 容	项 目 数 量	项 目 单 价	项 目 总 价
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.	

建设地点 广东省广州市花都区

验收单位 广州市花都区城市管理和综合执法局

2019 年 12 月 16 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	绿道网及休闲带建设——1号西部田园村落绿道	行业类别	绿化管理
主管部门 (或主要投资人)	广州市花都区城市管理和综合执法局	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	广州市花都区水务局， 花水字[2015]35号，2015年1月14日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计和施工图设计批复机关、文号及时间	广州市花都区发展和改革局， 花发改基[2010]133号，2014年6月16日		
项目建设起止时间	2017年9月起至2019年4月止		
水土保持方案编制单位	广东河海工程咨询有限公司		
水土保持监测单位	广东省工程监理有限公司		
水土保持施工单位	广东宇晟建设工程有限公司		
水土保持监理单位	广东省工程监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广东河海工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等要求，广州市花都区城市管理和综合执法局于2019年12月16日在广州市花都区主持召开了绿道网及休闲带建设—1号西部田园村落绿道水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有：建设单位广州市花都区城市管理和综合执法局，以及验收报告编制单位、水土保持工程施工、监理等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及相关单位代表检查了工程现场，查阅了建设单位提供的有关技术资料，听取了建设单位、监测单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况的汇报，以及水土保持方案编制、设计、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了绿道网及休闲带建设—1号西部田园村落绿道水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

绿道网及休闲带建设——1号西部田园村落绿道位于广州市花都区，涉及花都区赤坭镇和炭步镇，全长72.54公里，本工程将沿绿道线设置5个驿站，新建3.5米宽砼绿道，长约7.1公里（其中Ⅱ线4.1公里，Ⅲ线3公里），工程利用绿道现状4米宽砼路面加铺沥青，长约4.4公里，全线设置绿道标识及划标线。项目于2017年9月开工，2019年4月完工，总工期为20个月。

（二）水土保持方案批复情况

2015 年 1 月 14 日，广州市花都区水利局以花水字[2015]35 号文《花都区水务局绿道网及休闲带建设——1 号西部田园村落绿道水土保持方案的复函》予以审批。

（三）水土保持初步设计情况

2015 年 1 月，建设单位完成了《绿道网及休闲带建设——1 号西部田园村落绿道水土保持方案报告书》。

（四）水土保持监测情况

2017 年 9 月~2019 年 4 月，建设单位委托广东省建筑工程监理有限公司担任本项目水土保持监测工作。2019 年 12 月，监测单位完成编制了《绿道网及休闲带建设——1 号西部田园村落绿道水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：项目区平均扰动土地整治率达到 100%、水土流失总治理度达到 100%、土壤流失控制比为 1.0、拦渣率达到 100%、林草植被恢复率达到 100%、林草覆盖率达到 20.1%。各项水土流失防治指标值均达到了水土保持方案目标值及交通用地绿地率标准，项目扰动的原地貌植被得到恢复，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务。

（五）验收报告编制情况和主要结论

广东河海工程咨询有限公司受建设单位委托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作，于 2019 年 12 月编制完成了《绿道网及休闲带建设——1 号西部田园村落绿道水土保持设施验收报告》。主要结论为：水土保持措施设计及布局总体合理，工程

质量达到了设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，达到恢复和改善生态环境的目的。项目区平均扰动土地整治率达到100%、水土流失总治理度达到100%、土壤流失控制比为1.0、拦渣率达到99%、林草植被恢复率达到100%、林草覆盖率达到20.1%。各项水土流失防治指标值均达到了批复方案的目标值，项目扰动的原地貌植被得到恢复，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务，达到验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：项目区内的水土流失已经得到有效控制，完成的各项水土保持措施质量合格，满足水土保持设施验收的条件，同意组织竣工验收。

（七）后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	王少华	广州市花都区城市 管理和综合执法局		王少华	建设单位
成 员	李恩颖	广东河海工程咨询 有限公司		李恩颖	验收报告 编制单位
	何永刚	广东省建筑工程监 理有限公司		何永刚	监测单位
	江文辉	广东省建筑工程监 理有限公司		江文辉	监理单位
	何强	广东河海工程咨询 有限公司		何强	水土保持 方案编制 单位
	骆海叔	广州市市政集团设 计院有限公司		骆海叔	设计单位
	栗宏科	广东宇晟建设工程 有限公司		栗宏科	施工单位